

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Nelle foto che seguono, sono rappresentate alcune immagini rappresentative delle aree di intervento.



Foto 1  
immagine area  
incrocio  
oggetto di  
cedimento tra  
la SP 103 e la  
SP 102



Foto 2  
Immagine area  
oggetto di  
cedimento  
intervento 1.



Foto 3  
Intervento 2  
cedimento  
pavimentazion  
e bituminosa  
SP 103.



Foto 4  
immagine  
intervento n. 2  
lato monte SP  
103, di  
ripristino  
cedimento  
stradale.