DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BIELLA

Struttura Semplice Tutela e Vigilanza

RELAZIONE TECNICA

CARTIERA ERMOLLI S.p.A.

Via Garibaldi 1 - Crevacuore

	Collab. Tecnico Prof.	Data	Firma
ESECUZIONE SOPRALLUOGHI IN AZIENDA	Agrotecnico Bonati Federico Ing. Giovanna Mongilardi Dott.ssa Tiziana Saracino Agente di Polizia Provinciale – Nucleo Vigilanza Ecologica Dr. Stefano Negri	18/10/2012 11/12/2012	
ANALISI E REDAZIONE	Ing. Giovanna Mongilardi Dott.ssa Tiziana Saracino Dr. Stefano Negri	20/12/2012	
APPROVAZIONE	Resp. Struttura Semplice Vigilanza Ing. Bruno Barbera	21/12/12	

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento di Biella – Struttura di Tutela e Vigilanza
Via Trento, 11 – 13900 Biella – tel. 01535813111 – fax 01535813181 – e-mail: dip.biella@arpa.piemonte.IT

PREMESSA

La tradizione cartaria nella zona di Crevacuore avrebbe avuto origine molto probabilmente nella prima metà del 1700. L'attività della lavorazione della carta crebbe e si sviluppò grazie ad alcuni fattori fondamentali quali la presenza di corsi d'acqua, l'abbondanza di materia prima (costituita inizialmente da stracci di canapa, cotone, lino e lana e successivamente da pasta di legno) ed un clima favorevole alla formazione ed asciugatura del foglio. La ditta nel corso dei secoli ha avuto vari proprietari ed ha subito molteplici modifiche e migliorie.

La società Ermolli s.p.A. subentra al gruppo Ascoli Marsoni nel novembre 1998, inizialmente con la ragione sociale di Cartificio Monterosa s.p.a. e, successivamente, nel Maggio 2002 con la denominazione Cartificio Ermolli S.p.A., cominciando ad intraprendere importanti e innovative modifiche relative al layout logistico – produttivo dell'azienda, con lo scopo di ridefinire ed incrementare la produttività, la gamma e la qualità del prodotto finito. Del Gruppo Ermolli, la cui sede direzionale e commerciale si trovava a Milano, faceva, e tutt'ora fa parte, un altro stabilimento sito a Moggio Udinese.

Per ciò che concerne la realtà di Crevacuore, l'attività venne interrotta nel marzo 2004 e solo in seguito all'ammissione alla legge 270/99 nell'Ottobre delle stesso anno, che prevedeva il commissariamento straordinario dei due stabilimenti italiani, vennero avviati i presupposti per la ripresa produttiva, che ebbe luogo a tutti gli effetti a partire dal Gennaio 2005. I volumi produttivi nel corso del 2005 si sono aggirati intorno alle 30.000 t/anno contro le 60.000 del 2003.

INTRODUZIONE

Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. la cartiera è stata autorizzata con Determina n. 3620 del 31 ottobre 2007 dalla provincia di Biella come impianto produttivo appartenente alla categoria di attività industriale identificata al punto 6.1 b dell'allegato I del decreto medesimo, ovvero quale "impianto industriale destinato alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità superiore a 20 t/giorno".

Come previsto dalla determina sopra citata, i controlli in capo al Dipartimento ARPA di Biella richiamati all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 59/95, dovevano avere la seguente periodicità:

- 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo
- 1 controllo annuale sui parametri di scarico nelle acque superficiali.

SOPRALLUOGHI ED INTERVENTI VARI

Con nota prot. n. 138717 del 18 Dicembre 2009 la ditta informava che a partire da Gennaio 2009 la stessa non aveva svolto alcuna attività ed aveva cessato la produzione. (allegato 1).

In data 27 Luglio 2011 con nota Prot. 73610 (allegato 2) la Cartiera inviava un aggiornamento sulla situazione in essere e le intenzioni della proprietà per un eventuale ripresa o definitiva cessazione dell'attività.

In seguito, in data 25 Novembre 2011 (VS 195/BI11), tecnici di questo Dipartimento si sono recati nuovamente presso lo stabile per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori constatando che nel frattempo la proprietà aveva modificato le proprie intenzioni rinunciando alla possibilità di riavviamento degli impianti ed optando per la cessione e lo smantellamento degli stessi. Tale decisione aveva pertanto rallentato i lavori e condizionato il rispetto delle tempistiche indicate dalla ditta stessa.

EVENTO INCIDENTALE DEL 28 GIUGNO 2012

In data 28 giugno 2012, su segnalazione dei Vigili del Fuoco, tecnici dello Scrivente si sono recati presso lo stabilimento di Crevacuore per uno sversamento nel torrente Sessera. In seguito all'ennesimo accesso non autorizzato in impianto da parte di malviventi, la cui intenzione era quella di sottrarre il rame presente all'interno dei trasformatori, è stata causata una perdita di olio dagli stessi. Infatti, sebbene conservati all'interno di un locale in muratura e con porta saldata, sono stati manomessi ed aperti consentendo la fuoriuscita dell'olio nel locale stesso e nel piazzale antistante. E' stato effettuato un campionamento dell'olio dei due trasformatori.

Alcuni giorni più tardi e precisamente in data 4 Luglio 2012 è stato svolto un successivo sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori e nella serata dello stesso giorno un successivo intervento in reperibilità in seguito al quale si è sollecitato il Comune di Crevacuore ad emettere ordinanza contingibile urgente per il ripristino dello stato dei luoghi ed il corretto smaltimento dei rifiuti causati dall'evento verificatosi.

La ditta ha prontamente fornito la documentazione attestante la messa in sicurezza dell'area interessata dall'inquinamento da olio ed il Comune a sua volta ha emesso l'ordinanza in data 9 luglio 2012 ed in data 20 Agosto 2012 una proroga di 60 giorni per consentire alla ditta di concludere le operazioni di messa in sicurezza.

Per una più dettagliata e precisa conoscenza dei fatti legati all'episodio incidentale si rimanda alla documentazione archiviata presso il Dipartimento di Biella.

SOPRALLUOGHI

In seguito ad accordi presi con la Provincia per verificare la situazione di tutti gli impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs 59/05 (IPPC) ormai chiusi e non più produttivi in data 18 Ottobre 2012 tecnici di questo Dipartimento, congiuntamente ad un Agente di Polizia Provinciale del Nucleo Vigilanza Ecologica e ad un Agente della Polizia municipale del Comune di Crevacuore si sono recati presso l'ex sito industriale. Durante la prima parte del sopralluogo erano presenti anche il Direttore del Dipartimento Ing. Bruno Barbera ed alcuni rappresentanti del Corpo dei Carabinieri.

Nel corso del sopralluogo è stato valutato l'avanzamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi come richiesto dalle ordinanze emesse dal Comune di Crevacuore in data 9 luglio 2012 ed in data 20 Agosto 2012 (proroga di 60 giorni) a seguito di episodio di sversamento di olio nel Torrente Sessera

Come evidenziato nel verbale del 18/10/2012 (allegato 3) per quanto riguarda l'episodio incidentale del Giugno 2012 è stata verificata la messa in sicurezza del locale trasformatore e del piazzale ed il regolare smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall'evento. Si sono acquisite le copie dei registri di carico scarico e dei relativi formulari attestanti lo smaltimento.

Il Sig. Biancolino Dario, responsabile dei servizi della Cartiera, ha dichiarato che il giorno 15/10/2012 sono iniziati i lavori di smantellamento delle due linee che verranno vendute in Indonesia . In seguito a tale attività sono stati prodotti e reperiti altri rifiuti che la ditta si impegna a registrare e a smaltire nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I locali dove era stata individuata la presenza di amianto sono stati sigillati (locale chiuso con porte saldate e lucchettate).

Erano in corso le operazioni di smontaggio dei due silos contenenti il caolino da parte di una ditta della Repubblica Ceca.

Nei locali della cartiera si è rilevata la presenza di rifiuti speciali non pericolosi quali imballaggi in legno, pallet, carta, RAEE, rifiuti metallici di varia natura. Risultavano inoltre presenti ancora dei trasformatori da smantellare, un serie di batterie e nel reparto ex "Calabro" 4 fustini di sostanza liquida di natura ignota e latte di prodotti vernicianti .

A seguito del sopralluogo sono stati richiesti i registri di carico e scarico dei rifiuti sgomberati dal sito con i relativi formulari di trasporto.

In data 11 dicembre 2012 si è proceduto a un secondo sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori. L'accesso è stato reso possibile a seguito della presenza dei Carabinieri della locale stazione di Crevacuore.

Al sopralluogo non era presente la proprietà ma il Sig. Novelli Piergiacomo in rappresentanza della stessa .

Non è stato possibile accedere ai locali della centrale termica e annessi ancora sigillati e quindi accertare l'eventuale avvenuto smaltimento dei trasformatori ancora presenti in loco. Nel corso del sopralluogo si è accertato l'avvenuto smontaggio dei silos del caolino i cui materiali di rivestimento di risulta sono stati stoccati nel piazzale attiguo all'impianto di depurazione.

Erano presenti alcuni container per lo stoccaggio dei rifiuti metallicci (acciaio, ferro e rame) e componenti metalliche derivanti dallo smontaggio delle linee e destinate alla vendita. Erano inoltre presenti circa 30 container utilizzati per imballare le varie componenti delle due linee produttive in corso di smontaggio per il successivo trasferimento via nave in Indonesia.

Circa i rifiuti rinvenuti durante il primo sopralluogo risultavano smaltiti i prodotti vernicianti e una parte di RAEE.

Si è proceduto a ulteriore richiesta di invio di copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto a partire dal mese di ottobre 2012 e copia di documentazione relativa all'amianto e già richiesta con verbale ARPA n 74/BI12 del 04/07/2012.

Copia del verbale di sopralluogo è stata consegnata al Sig. Novelli Piergiacomo che si impegnava a inviarne copia alla sede centrale. Copia è stata anche trasmessa via fax dalla sede ARPA alla sede della Ermolli a Udine.

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento di Biella – Struttura di Tutela e Vigilanza
Via Trento, 11 – 13900 Biella – tel. 01535813111 – fax 01535813181 – e-mail: dip.biella@arpa.piemonte.IT

CONCLUSIONE

Per quanto riguarda l'episodio incidentale di sversamento del Giugno 2012 è stata verificata la messa in sicurezza del locale trasformatore, del piazzale ed il regolare smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall'evento mediante acquisizione delle copie dei registri di carico scarico e dei relativi formulari attestanti lo smaltimento.

Relativamente alla situazione dello smaltimento dei rifiuti presenti in loco non è ancora possibile giungere a conclusioni definitive non essendo al momento del sopralluogo ancora scaduti i termini temporali previsti per il deposito temporaneo di rifiuti sul luogo di produzione.

Relativamente alla situazione dell'amianto presente nei locali sigillati si rimanda alle valutazioni dell'ASL di VC competente per territorio alla quale verrà trasmessa copia della documentazione che codesto dipartimento attende dalla cartiera.

Si osserva inoltre che la Autorizzazione Integrata Ambientale era stata rilasciata in data 30 Ottobre 2007 e quindi ad oggi, non avendo la Ditta avanzato domanda di rinnovo, risulta scaduta per cui è necessaria la comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività.

Sono in corso accertamenti amministrativi per valutare eventuali aspetti sanzionatori legati all'omessa custodia dei registri di carico e scarico rifiuti presso l'unità operativa di Crevacuore.

ALLEGATI :

1) Nota aziendale prot. ARPA n. 138717 del 18/12/2009
2) Nota aziendale prot. ARPA n. 73610 del 27/07/2011
3) Verbale ARPA 123 del 18/10/2012
4) Documentazione fotografica del 18/10/2012
5) Documentazione fotografica del 11/12/2012

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento di Biella – Struttura di Tutela e Vigilanza
Via Trento, 11 – 13900 Biella – tel. 01535813111 – fax 01535813181 – e-mail: dip.biella@arpa.piemonte.IT

BARBERA

Cartiere ERMOLLI s.p.a.

30_09_CE DBdbCR

Spett.le **Provincia di Biella**
Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura
Servizio IPPC
Via Q. Sella n. 12
13900 **BIELLA**

Spett.le **ARPA Piemonte**
Dipartimento provinciale di Biella
Via Trento, 11
13900 **BIELLA**

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/2005
Determinazione n° 3620 del 31/10/2007 - Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC Cartiere ERMOLLI S.p.A. per l'unità locale di Via Garibaldi n. 1 a Crevacuore (BI).

In riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'ex D.Lgs. 59/2005 rilasciata con Determina n° 3620 del 31/10/2007 per lo stabilimento della Cartiere ERMOLLI s.p.a. sito in via Garibaldi, 1 a Crevacuore (BI) il sottoscritto rag. Giuseppe Tobia in qualità di Legale Rappresentante della Cratiere ERMOLLI s.p.a. con sede via Ermolli n° 62 a Moggio Udinese (UD)

C O M U N I C A

che il complesso produttivo relativo all'autorizzazione in oggetto a partire da gennaio 2009 non ha svolto alcuna attività ed ha cessato la produzione.

Creavacuore, 3 dicembre 2009

Cartiere **ERMOLLI s.p.a.**
Il Legale Rappresentante
rag. Giuseppe TOBIA

D'AGOSTINO / BORGIGNARDI
Arpa Piemonte
SC n. 09 - DIPARTIMENTO DI BIELLA

Prot. n. 138717	del 10 DIC. 2009			
Anno	Titolo	Classe	Sottocl.	Fasc.
	A	01	01	1

Cartiere ERMOLLI S.p.A.
Codice Fiscale e Partita Iva Registro delle Imprese di Udine 02415380308 - Capitale Sociale Euro 1.786.600,00 i.v.
Sede Sociale: Via Giorgio Ermolli n.62-33015 Moggio Udinese UD - Italy - Tel. +39 0433 5553 - Fax +39 0433 50136

PIEMONTE Arpa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale	VERBALE **Sopralluogo** **N. VS** 123 / B112	DIPARTIMENTO DI BIELLA

Pagina ..... di .....

Risultato atteso: A 01 **Tipo oggetto** _____

Il giorno 18 del mese di OTTOBRE dell'anno 2012 alle ore 9.50 i sottoscritti F. BONATI, G. MONGILARDI, S. TIZIANA

in qualità di TECNICI AMBIENTALI

unitamente al SIG. S. NEGRI - POLIZIA PROVINCIALE

a seguito di /

si è/sono recati presso EX CARTIERA ERMOLLI

in CREVACUORE via GAMBALDI 1

Codice fiscale: / Partita IVA: /

che svolge attività di /

eventuale codice ATECO

ove, dopo essersi qualificati e aver reso note le ragioni della visita, alla presenza di BIANCOLINO DARIO

nato a GEMONA DEL FRIULI (.....) il 17/02/1964 e residente a MOGGIO UDINESE (UD)

in via FR. CHIARANDA in qualità di RESPONSABILE TECNICO

hanno rilevato quanto segue: SI È EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO PRESSO LO STABILIMENTO, ALL'INTERNO DEGLI EX IMPIANTI PRODUTTIVI, MAGAZZINI, PIAZZALI ED OFFICINE.

IN RIFERIMENTO ALL'EPISODIO INCIDENTALE OCCORSO NEL LUGLIO 2012 SI È VERIFICATA LA MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE TRASFORMATORE ED IL REGOLARE SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI DERIVANTI DALL'EVENTO. SI RESTA IN ATTESA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI LO SMALTIMENTO DEI TRASFORMATORI (ENTRO 7 gg)

LO SMALTITORE SI IMPEGNA A TRASMETTERE COPIA DEI REGISTRI DI CARICO - SCARICO RIFIUTI E RELATIVI FORMULARI DI TUTTI I RIFIUTI SMALTITI AD OGGI (ENTRO 7 gg) IL SIG. BIANCOLINO HA DICHIARATO CHE DURANTE I LAVORI DI SMANTELLAMENTO DELLA LINEA INIZIATI LUNEDÌ 15/10/2012 SONO STATI PRODOTTI I RIFIUTI VERIFICATI DURANTE IL SOPRALLUOGO ODIERNO. QUESTI VERRANNO REGISTRATI IN DATA ODIERNA E SMALTITI NEI TERMINI CONSENTITI.

SI È VERIFICATO CHE IL LOCALE CALDAIA È STATO SIGILLATO RETTENDOLO QUINDI IN SICUREZZA.

SI PREVEDE UN SECONDO ACCESSO PER LE VERIFICHE DI CUI SOPRA (segue a pag. ....).

Di quanto precede si è redatto il presente verbale in n° 3 copie, chiuso alle ore 13.00 che dopo lettura: ☐ non viene firmato ☒ viene firmato

dal Sig. BIANCOLINO DARIO che spontaneamente dichiara: _____

e che ☒ ritira ☐ non ritira copia del presente assumendosi l'onere di informare nel più breve tempo possibile il rappresentante legale e/o ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Cartiere Ermolli S.p.A.
Sede Legale: Via G. Ermolli, 62
33015 Moggio Udinese (Ud)
Tel. 0433 55530 Fax 0433 50135
Part. IVA e C.F. 02415380308

Presente / i al sopralluogo

I_ Verbalizzant_i

Modulo: U.RP.S244

Cartiere ERMOLLI s.p.a.

CE 018 A/11 CR DBdb

SARACINO / PONGILARDI

Spett.le **PROVINCIA DI BIELLA**
Area Ambiente
Via Quintino Sella, 12
13900 **BIELLA (BI)**

Spett.le **ARPA Piemonte - Agenzia Regionale Per La Protezione Ambientale**
Via Trento, 11
13900 **BIELLA (BI)**

Spett.le **Sindaco del Comune di CREVACUORE**
Via Garibaldi, 14
13864 **CREVACUORE (BI)**

OGGETTO: Inattività del sito produttivo della Cartiere ERMOLLI s.p.a. di Crevacuore. Comunicazione in riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Al fine di fornire agli enti in calce un adeguato aggiornamento sulla situazione del sito produttivo di proprietà delle Cartiere ERMOLLI s.p.a. di Crevacuore evidenziamo la seguente situazione:

- il sito ha cessato la produzione nell'ottobre 2008;
- nel dicembre 2009 è stata decisa e comunicata alla Provincia di Biella la chiusura dell'attività produttiva del sito di Crevacuore;
- lo stabilimento non è più allacciato alla rete elettrica a partire dal dicembre 2009;
- in mancanza di alimentazione elettrica anche le pompe che garantivano l'alimentazione idrica sono state disattivate dal dicembre 2009;
- il personale dello stabilimento è stato posto in cassa integrazione con scadenza a dicembre 2010;
- a partire da gennaio 2010 il sito è stato occupato da alcuni dipendenti e quindi non è stato nella disponibilità della proprietà (gli occupanti hanno permesso l'accesso unicamente al personale della società di vigilanza incaricata dalla proprietà);
- lo stabilimento è stato occupato fino al dicembre 2010;
- dal 14 dicembre 2010 è cessato il rapporto di lavoro e il personale ancora in carico è stato posto in mobilità;

La proprietà del sito, pur in presenza dell'occupazione e dell'impossibilità di accedere all'impianto, ha continuato a cercare possibili acquirenti per la cessione dello stesso. A partire da gennaio 2011 in concomitanza con la cessazione dell'occupazione gli incaricati della proprietà hanno potuto accedere al sito.
Il sito produttivo, nonostante la presenza della vigilanza, è oggetto di ripetute intrusioni e di conseguenti furti (soprattutto di materiali pregiati ad esempio rame). A seguito delle denuncie alla

locale stazione dei carabinieri sono stati avviati degli accertamenti per tentare di arginare il fenomeno.

Non essendoci più gli operatori dello stabilimento i tecnici della Cartiere ERMOLLI hanno iniziato l'attività di inventario dei materiali giacenti e delle situazioni critiche rilevabili. Data la complessità del sito, della mancanza di riferimenti e della distanza dalla sede dell'azienda tale attività richiede un ingente utilizzo di risorse e di tempo.

Premettendo che la proprietà, al momento, privilegia la scelta di cedere il sito nelle condizioni in cui si trova per una possibile ripresa dell'attività in loco è possibile formulare una prima analisi di massima della situazione per la messa in sicurezza del sito.

Gli aspetti ambientali attualmente rilevabili sono riassunti nella tabella:

Aspetto ambientale	Criticità	Attività in corso o prevista	Termine di adeguamento
Giacenza materie prime in polvere e liquide utilizzabili	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Selezione e trasferimento dei materiali riutizzabili e/o cedibili	Settembre 2011
Giacenza materie prime in polvere e liquide non utilizzabili	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Selezione dei materiali riutizzabili e/o cedibili e smaltimento	Settembre 2011
Giacenza materie prime in polvere e liquide utilizzabili stoccati in silos e/o serbatoi	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Svuotamento e trasferimento dei materiali riutizzabili e/o cedibili	Ottobre 2011
Giacenza materie prime in polvere e liquide non utilizzabili stoccati in silos e/o serbatoi	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Selezione dei materiali riutizzabili e/o cedibili e smaltimento	Dicembre 2011
Giacenza oli utilizzabili	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Selezione e trasferimento degli oli riutizzabili e/o cedibili	Settembre 2011
Giacenza oli non utilizzabili	Spandimenti ed inquinamento suole e sottosuolo	Selezione dei materiali riutizzabili e/o cedibili e smaltimento	Settembre 2011
Trasformatori contenenti olio con PCB non utilizzabili	Inquinamento suolo e sottosuolo	Inventario dei trasformatori con PCB e verifica delle condizioni	Inventario e verifica – settembre 2011 Smaltimento - marzo 2012

Sorgenti radioattive utilizzabili	Inquinamento ambientale	Verifica integrità sigillatura delle fonti	Al momento non è previsto lo smantellamento e lo smaltimento delle fonti in funzione della cessione degli impianti
Amianto	Inquinamento ambientale	Verifica della presenza di amianto e successivamente dell'integrità dei manufatti	Dicembre 2012
Olio combustibile denso	Inquinamento ambientale	Verifica delle condizioni e delle giacenze contabili e cessione o smaltimento	Smaltimento/cessione - dicembre 2011 Bonifica serbatoio - marzo 2012
Deposito fanghi all'interno del serbatoio di raccolta	Inquinamento ambientale	Pulizia e smaltimento dei depositi sul fondo del serbatoio	Marzo 2012
Carta da macero presente sui piazzali esterni	Inquinamento ambientale	Selezione della carta riutilizzabile e smaltimento delle rimanenze	Giugno 2012
Depositi di rottami ferrosi e/o similari sui piazzali esterni	Inquinamento ambientale	Selezione della carta riutilizzabile e smaltimento delle rimanenze	Giugno 2012

Se il sito produttivo non dovesse avere un acquirente entro dicembre 2012 verrà valutata l'ipotesi di smantellamento e vendita degli impianti e delle attrezzature (con conseguente messa in sicurezza dell'area).
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e/o per un eventuale confronto su aspetti non ancora esaminati e/o per la ridefinizione del programma di messa in sicurezza preventivato.

Moggio Udinese, 29 giugno 2011

Cartiere ERMOLLI s.p.a.
Il Vice Presidente
Giuseppe TOBIA

Riferimenti per eventuali comunicazioni:
Gilio MUNARO – Direzione tel. 0433 5553
Dario BIANCOLINO - Servizi tel. 0433 555265 e-mail biancolinodario@ermolli.it