

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BIELLA

Struttura Semplice Tutela e Vigilanza

RELAZIONE TECNICA

Fornaci di Masserano s.r.l.

ESECUZIONE SOPRALLUOGHI IN AZIENDA	Collab. Tecnico Prof.	Data	Firma
IN AZIENDA	Agrotecnico Federico Bonati Dott.ssa Tiziana Saracino Ing. Giovanna Mongilardi	12/04/2012	inec of
ESECUZIONE CAMPIONAMENTI IN AZIENDA	Collab. Tecnico Prof. P.I. Claudio Gariazzo P.I. Giorgia Brandoni	27/06/2012	Grewler)
ANALISI E REDAZIONE	Collab. Tecnico Prof. Ing. Giovanna Mongilardi	23/10/2012	16/
APPROVAZIONE	Resp. Struttura Semplice Vigilanza Ing. Bruno Barbera	22/11/12	Baule



SEZIONE 1 - Notizie generali
Azienda FORNACI MASSERANO s.r.l.
Indirizzo sede operativa: Via 2 Giugno, 30
Attività svolta : Produzione laterizi
codice ISTAT attività:3.5 p.iva: 00164120024 Numero di dipendenti: totali 24 in produzione 18
superficie coperta:18.687 mq superficie scoperta pavimentata:33.300 mq Superficie scoperta non pavimentata : 47.459 mq superficie totale : 99446 mq
Referente aziendale: Sig. Tarello Marco tel
Qualifica: Legale Rappresentante
Orario di lavoro diurno notturno turni n°2 Dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 giorni/settimana :5 giorni/anno ore/anno:
La ditta non possiede alcuna certificazione ambientale
È soggetto a D.lgs 334/99 Si 🗆 No X
Legale rappresentante dell'azienda Sig. Tarello Marco
Nato a Pralungo il 18/04/1961 Residente a Masserano via 2 Giugno, 30
L'azienda ha nominato un delegato responsabile per le guestioni ambientali Sì 🗆 No X

SEZIONE 2 – Ciclo produttivo

Il processo di produzione è costituito dai seguenti cicli: prelavorazione dell'argilla umida (proveniente da cava esterna allo stabilimento), suoi successivi impasti, con eventuale addittivazione di polistirolo, nel caso di produzione di blocchi porizzati, estrusione, taglio ed essicazione (in un essiccatoio semi – continuo a camere, funzionante mediante recupero di calore e combustione di metano), cottura (in un forno a tunnel alimentato a metano), imballaggio, carico e spedizione dei prodotti finiti.

In particolare il processo è costituito da tre cicli tecnologici principali:

<u>prelavorazione dell'argilla umida.</u> La prelavorazione dell'argilla, proveniente da cava esterna, per un quantitativo pari a circa 170.000 t all'anno, prevede lo scarico dell'argilla trasportata con automezzi da ditte di trasporti esterne, il relativo stoccaggio e la



successiva ripresa ed alimentazione di un cassone con pala meccanica. Dal cassone l'argilla, trasportata da un nastro trasportatore entra in frangizolle e successivamente, sempre trasportata da nastri trasportatori, passa attraverso due laminatoi.

2) Produzione di laterizi tradizionale e 3) produzione di laterizi alleggeriti. Completato il ciclo di prelavorazione, i 2 cicli successivi si distinguono tra di loro perché nel caso di produzione di laterizi alleggeriti (circa il 60 % della produzione totale, pari a 96000 t nel 2005) l'argilla viene addittivata con del polistirolo espanso, il quale ha il compito di rendere poroso il prodotto finito. Per il resto i cicli tecnologici sono perfettamente identici. Dopo essere passata attraverso il secondo laminatojo ed aver completato il ciclo di prelavorazione, l'argilla viene trasportata per mezzo di un nastro trasportatore in una macchina costituita da 2 corpi principali: il mescolatore e la mattoniera. Il mescolatore è costituito da un albero verticale munito di pala, rotante all'interno di una struttura formata da griglie forate, dalle quali fuoriesce l'argilla, mescolata con l'ausilio di vapore (prodotto da un generatore di vapore) ed acqua, con l'eventuale addittivazione di polistirolo, nel caso di produzione di blocchi porizzati. La mattoniera è costituita dall'alimentatore e dall'estrusore. L'alimentatore è costituito da 2 alberi orizzontali muniti di pale ed eliche, alla cui estremità vi sono delle griglie forate. L'estrusore è formato da un albero orizzontale munito di eliche, alla cui estremità è imbullonata la filiera con lo stampo voluto. Tra l'alimentatore e l'estrusore viene creato il vuoto con l'ausilio di una pompa (al fine di migliorare la compattezza dell'impasto) e tagliata (assumendo la forma propria del prodotto finito). Il semilavorato ottenuto viene denominato "verde".

I pezzi tagliati vengono convogliati su pianali ed i pianali su carrelli, i quali, caricati uno ad uno su un trasbordo, entrano automaticamente nell'essiccatoio spostandosi su binari.

L'essiccatoio è del tipo semi-continuo a camere, funzionante mediante recupero di calore e combustione di metano. E' costituito da una struttura a tunnel, in pratica uno stanzone, al cui interno vi sono, alternati per 12 file lunghe 60 metri, ventilatori e carrelli carichi di laterizi da asciugare, caratterizzato da una distribuzione fissa, nel tempo e nello spazio, delle condizioni termo igrometriche. L'essiccazione avviene mediante l'immissione di aria calda portata a temperatura di circa 160°C, mediante un generatore in vena d'aria di 4.000.000 di kcal/h. Il generatore in vena d'aria, grazie al recupero di calore che viene dal forno (aria calda che viene convogliata, attraverso un condotto, dal forno all'essiccatoio) consente di recuperare circa 1.500.000 di Kcal/h. Pertanto il generatore in vena d'aria lavora sempre al 55% della propria potenzialità.

I carrelli con il materiale, durante il loro percorso da una estremità all'altra, affrontano condizioni di essicazione variabili con gradualità. L'aria calda cede calore al prodotto ed assorbe umidità. Il ritmo di avanzamento dei carrelli nell'essiccatoio segue quello della produzione di materiale "verde" .Nelle ore di riposo delle macchine il funzionamento dell'essiccatoio è simile a quello di un essiccatoio di tipo "statico", ovvero con materiale "fermo". Durante la fase di essiccazione il semilavorato "crudo" consolidando la propria configurazione geometrica, assume i requisiti di resistenza meccanica necessari ad affrontare l'ultima fase: quella di cottura.

All'uscita dall'essiccatoio i pezzi vengono scaricati dai pianali ed impilati su dei carri in acciaio, rivestiti superiormente da materiale refrattario, per mezzo di un impianto, costituito da un sistema di pinze, denominato "impilatrice". I carri vengono introdotti nel forno di cottura (del tipo a tunnel alimentato a metano).

Il forno è costituito da una galleria chiusa alle estremità da un sistema di porte doppie, all'interno della quale scorrono i carri a ciclo continuo. I bruciatori a metano sono disposti sulla volta e sui fianchi del forno, in modo da realizzare un profilo termico lungo



tutto il forno che completi il ciclo preriscaldamento – cottura – raffreddamento, a cui devono essere sottoposti i semilavorati essiccati per essere trasformati in prodotti finiti cotti.


La durata del ciclo di pre lavorazione dell'argilla è mediamente di 16 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, così come, nei cicli di produzione dei laterizi, tutte le fasi , ad esclusione della cottura, che è a ciclo continuo.

All'uscita dal forno, i carri vengono scaricati ed adagiati su dei pallets, per mezzo di un'altra macchina dotata di pinze, denominata "imballatrice" (o scaricatrice), andando a costituire i così detti pacchi, pronti per essere avvolti con pellicola di tipo estensibile. I pacchi sono a questo punto pronti per essere spediti, vengono quindi prelevati con il carrello elevatore, stoccati sul piazzale dello stabilimento e da qui, successivamente, caricati sui camion dei clienti(lo stabilimento non dispone di mezzi propri).

Nel corso del 2012, approfittando anche del rinnovo dell'autorizzazione, la ditta ha fatto richiesta per l'utilizzo di 500 t di coke di petrolio nell'impasto con l'argilla. A seguito di tale modifica nel processo industriale sono stati rivisti i limiti di emissione nel forno di cottura per quanto riguarda il parametro SOx , passando da 400 a 300 mg/mc a 0°C a 0.101 MPa e da 16 a 12 kg/h.



SCHEMA A BLOCCHI





SEZIONE 2.1- Materie prime e prodotti

ELENCO MATERIE PRIME e PRODOTTI AUSILIARI*

Sostanze/preparati ** nome commerciale	Frasi di rischio	Flusso massimo entrante (t/a)*** 2005	Flusso massimo entrante (t/a)*** 2011	Stato fisico	Composizione
ARGILLA	/	169.492	133.000	SOLIDO	Quarzo alfa (SiO ₂)
POLISTIRENE ESPANSO	R 12, R 51/53, R65, R66,R67	61	13,5	SOLIDO	Polistirene contenete isomeri del pentano come agente espandente.
PALLETS LEGNO		225.000 unità	168.800 unità	SOLIDO	Legno
NYLON ESTENSIBILE		145.000 Kg	116.950 kg	SOLIDO	Nylon
LUBRIFICANTI		200 kg	400 kg	LIQUIDO	Oli minerali severamente raffinati
GASOLIO AUTOTRAZIONE	R40, R 65	330	105	LIQUIDO	Miscela di idrocarburi medi distillati

ELENCO PRODOTTI FINITI

Sostanze/preparati ** - nome commerciale	Flusso massimo uscente (t/a)*** 2005	Flusso massimo uscente (t/a)*** 2011
LATERIZI	160.000	

SEZIONE 3- Energia + PCB

PCB Presenza di apparecchiature (trasformatori) contenenti PCB : Si 🗆 No X **ENERGIA** Indicare le fonti di Energia elettrica: 6090.417 MWh □ esterna □ interna combustibile utilizzato _ _ _ _ _ _ _ _ Indicare le fonti di Energia termica: X interna □ esterna proveniente da centrale termica combustibile:metanopotenzialità: MW/h.....70813 MWh.. combustibile:.....potenzialità:MW/h..... □ cogenerazione termovalorizzatore combustibile :potenzialità : MW/h.....potenzialità : MW/h.....

energia prodotta:potenzialità : MW/anno......potenzialità : MW/anno......



CONSUMO							
		EN TE	RMICA	EN ELETTRICA			
		Provenienza interna (2005)	Provenienza interna (2011)	Provenienza esterna (2005)	Provenienza esterna (2011)		
Fase di lavorazione	Descrizione	cons anno (Mwh)	cons anno (Mwh)	cons anno (Mwh)	cons anno (Mwh)		
ESSICAZIONE	Essicazione del prodotto crudo	17.000	13.000	2.700	2.300		
	Cottura del prodotto	4					
COTTURA	essiccato	8000	36.000	600	500		
ALTRI IMPIANTI		5.813	4.011	2.790	2.362		
Totale		70.813	53.011	6.090	5.162		



SEZIONE 4 - RIFIUTI



CER	Descrizione rifiuto*	Stato fisico +	Quantità prodotta (Kg/a) 2005	Quantità prodotta (Kg/a) 2011	Fase	Destinatario
15 01 01	15 01 01 Imballaggi in carta e	Solido	20860	THE PARTY OF THE P	Imballaggio	R13
	cartone	polverulento				
15 01 02	15 01 02 Imballaggi in	Solido non	6111	23090	Imballaggio	R13
	plastica	polverulento				
15 01 03	Imballaggi in legno	Solido non	0	9460	Imballaggio	R13
		polverulento				
15 01 06	15 01 06 Imballaggi in	Solido non	11411	31680	Imballaggio	H13
	materiali misti	polverulento				
17 04 05	Ferro e acciaio	Solido non	1 20170	0	Manutenzione	E .
		polverulento				
10 12 99	Bifiuti	non Solido non	35380	0	Imballaggio	P13
	specificati altrimenti polverulento	polverulento				



₩.							
۱	<i>,</i> 0	PIT	IMM)	1177 L F	nictr	ative
- 1				; a::	11 × 161	пэн	QUIVE

I registri di carico/scarico sono presenti e tenuti correttamente	SI X	NO 🗆
I formulari di identificazione sono presenti e correttamente compilati	SI X	NO 🗆
E' stata presentata denuncia annuale al catasto rifiuti	SI X	NO 🗆

SEZIONE 5 - Emissioni in atmosfera

Fase di lavorazione/	Frequenza	Altezza punto di	T (°C)	Portata complessiva	Inquina	nti
Sottofase	nelle 24 ore	emissione dal suolo (m)	1 (0)	(NMc/h)	Sostanza inquinante	Mg/mc
Forno di cottura	24	13	120	40.000	SOx	400
					NOx	200
					Fenoli	20
					Aldeidi	20

Con la nuova autorizzazione del 2012 sono stati rivisti i valori limite di emissione per il forno di cottura, in particolare per il parametro SOx, così come riportato nella descrizione del ciclo produttivo.

VERIFICHE AMMINISTRATIVE

l'attività rientra nell'all.to III alla parte V del DLgs152/2006 di cui all'art 275 "emissioni di

SI 🗆 NO X

SEZIONE 6 - Approvvigionamento idrico

Da corsi d'acqua superficiali :

SI 🗆

NO X

Da pozzi:

SI X

NO 🗆

Pozzo n°	Profondità	Autorizzazione	Portata autor.	Misuratore Si/no	Mc/anno prelevati (2005)	Mc/anno prelevati (2011)
1	78	Concessione preferenziale – Aut. Prov. DD n. 1475 del 03/04/2003 rilasciata dalla Provincia di Biella l'8 Aprile 2003.		Presente un contatore	11.600	11.000
				TOTALE	11.600	11.000

vi è un trattamento prim	nario dell'acqua prelevata	SI X NO 🗆			
tipologia trattamento	una parte di tali acque	, in particolare qι	uelle utilizzate	per la produzione di	
vapore, vengono tratt	ate: subiscono una filtraz	zione ed un addolo	cimento.		
	: SI X contatore o denuncia contatore o denuncia				

A Secretary solu

U.RP.S203

SCHEDA TECNICA

vi è un trattamento primario dell'acqua prelevata SI □ NO					NO X	
SEZIONE 6.2 - Autorizzazioni allo scarico:						
La situazione riscontrata corrisponde alla documentazione allegata all'autorizzazione : SI X NO						
Nell'atto autorizzativo sono		SI 🗆	NO X			
SEZIONE	o.3 - impi	anto di d	depu	azione (e trattamento refl	<u>ui </u>
Vi è solo una fossa biologica per i reflui provenienti dai servizi igienici. Pertanto la sezione non è applicabile.						
70-4147-4141-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-4	· •	SEZION	E7-	Rumore		
Piano di classificazione acustica					NO 🗆	
E' stata presentata la valutazione di impatto acustico ambientale ai sensi della Legge 447/1995? SI X NO □						
è stata acquisita copia della relazione tecnica			SI X		NO 🗆	
		SEZIONI	E 8- 9	Serbatoi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Presenza di serbatoi/vasche: Si X No □						
N. Sostanza contenuta	interrato	Fuori terra		lumetria m³	Dispostivi di sicurezza*	Stato**
1 gasolio	Х			9.900		buono
Sono state effettuate delle verifiche sullo stato dei serbatoi SI X NO Se si quali: Prova a pressione a 1 kg per cmq per trenta minuti.						
SEZIONE 88	a - Magaz	zini mat	erie į	orime e/c	o prodotti finiti	
N. Caratteristiche strutturali		*	Do	taziani di	sicurezza	Note
1 Area (m²)2000 coperti – 8	3.000 scope	erti		Rilevatori	Materie prime	
Altezza complessiva (m)15 N. piani N. compartimenti				Protezion		
X Aperto				Ventilazio		
Area (m²)_25.000 Altezza complessiva (m)	· ·				*	Prodotti finiti
N. piani N. compartimenti X Aperto _esterna piazzale			☐ Protezioni antincendio ** ☐ Ventilazione forzata			
□ Chiuso					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Modulo allegato a U.RP.i016 Pagina 10/12 Rev. 2

Aroja

SCHEDA TECNICA

SEZIONE 8b - Aree travaso								
N.	Sostanze movimentate	Caratteri travaso	stiche operazioni c	i Dotazion	i di s	icurezza	Note	
	gasolio	X Operaz □ A cicl	anichette oracci di carico zione presidiata o chiuso nertizzazione	☐ Cordo	X Pavimentazione □ Cordolatura □ Rilevatori* X Protezioni antincendio** estintori			
SEZIONE 9 - Elettromagnetismo								
Pre	senza di sottostazior		azione elettrica AT/BT	-			NO	
Presenza di elettrodotti che alimentano l'azienda 15.000 Volt						SI X	NO	
Pre:	senza di impianto uti	lizzatore in R	adio Frequenza (appa	recchi ricetra	asmitt	tenti) SI 🗆	NO	X
		S	EZIONE 10 - Radi	azioni ion	izza	nti		
Presenza sorgenti radiogene SI □ NO X								
SEZIONE 11- Viabilità								
	Sostanza trasportata* Mezzo di trasporto utilizza							
	Materie prime Gomma Prodotti finiti Gomma				2.400 2.500-3.000			
SEZIONE 12 - AMIANTO								
Presenza di coperture in cemento-amianto - Giudizio sullo stato di conservazione dei materiali Si procederà comunque alla sostituzione totale						no X	No □ Obsoleto	
Presenza di rivestimenti isolanti di tubi e caldale								
e guarnizioni in amianto - Giudizio sullo stato di conservazione dei materiali Presenza di materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo utilizzati quali materiali					Si [Buo	ono 🗆	No X Obsoleto	
fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco - Giudizio sullo stato di conservazione dei materiali					Si [Buo	no 🗆	No X Obsoleto	

SEZIONE 13 - CAMPIONAMENTI E SOPRALLUOGO

Nel corso dell'anno è stato effettuato un campionamento delle emissioni presso i laminatoi – punto di emissione 4.

I parametri ricercati sono state le polveri. Sono stati effettuati 3 campionamenti più un bianco. La durata dei campionamenti è stata di 90 minuti (e venti per il bianco). La velocità dell'aeriforme era di 13.9 m/s e la T di 39°C .

I valori medi di concentrazione e flusso di massa rilevati al punto di emissione risultano inferiori ai limiti di emissione ammessi dalla Det. Provinciale n. 1339 del 24/05/2011.



Nel corso del sopralluogo del 12 Aprile 2012 sono stati controllate le prescrizioni di cui alla Det. n. 1216 del 16/04/2007 della Provinica di Biella e s.m.i.

Si sono verificati i registri di carico scarico rifiuti e formulari di trasporto (fino ai primi mesi del 2012 – a campione). Sono inoltre state visionate le check list di funzionamento degli impianti.

Sono stati controllati ed acquisiti in copia i contratti per lo smantellamento dell'ultimo lotto di copertura in amianto e per la successiva posa dei pannelli solari.

Si è svolto un sopralluogo all'esterno nei piazzali ed all'interno dei reparti produttivi volti a verificare gli stoccaggi dei rifiuti, delle materie prime e la posizione dei macchinari (per verificare la corrispondenza a quanto dichiarato in Autorizzazione)

Nel corso del 2012 la ditta ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Oltre alla variazione sui limiti di emissione sono state modificate le frequenze dei campionamenti sulle emissioni diventando tre nell'arco dell'autorizzazione.



Relazione finale riassuntiva per i controlli di cui al risultato atteso A1.01:

Fascicolo: A.A1.01/00003	N° pratica 92				
Ragione sociale ditta: FORNACI DI MASSERANO s.r.l.	Indirizzo: Via 2 Giugno, 30 – Masserano				
Codice attività (all.12 D.Lgs nr.152/06 e s.m.i.): 3.5	Autorizzazione Integrata Ambientale n° 1216 del 16/04/2007				
Operatori che hanno effettuato la verifica ispettiva: Mongilardi, Bonati, Saracino					
Le verifiche sono effettuate ai sensi del D.Lgs nr.152/06 e s.m.i Parte II – Titolo III-bis – L'autorizzazione integrata ambientale - art.29-sexies e riguardano quanto indicato nell'A.I.A. e/o nel relativo piano di monitoraggio e controllo .					
Verifica corretto posizionamento, funzionamento, taratu	ıra, manutenzione degli strumenti				
corretto posizionamento X SI 🗆 No	perché NO:				
Funzionamento X SI No	perché NO:				
Taratura X SI 🗆 No	perché NO:				
Manutenzione X SI □ No	perché NO:				
La verifica richiede il controllo sul posto e l'acquisizione dell'					
Verifica delle qualifiche del soggetti incaricati di effettua	re le misure previste nel PMC				
Previsto in AIA SI X No					
se SI:					
laboratorio SI No - accreditato SI N					
personale interno SI No - qualifica SI N	No □ Non necessaria				
Verifica regolare trasmissione dei dati annuali previsti n	el PMC				
X SI 🗆 No	perché NO:				
La verifica non richiede necessariamente il controllo sul posto. Si valuta l'avvenuta trasmissione dei dati e delle modalità, secondo quanto previsto in A.I.A.					
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin	ne di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione				
completezza dei dati X SI □ I	No se NO quali:				
parametri analitici X SI 🗆 N	lo se NO quali:				
applicazione delle metodiche previste X SI □ N	lo se NO quali:				
frequenza di esecuzione autocontrolli/misure X SI D No	se NO quali:				
completezza dei dati per tutte le informazioni, ove previste:					
- parametri di processo (materie prime, emissioni in atmosfera, acqua, rumore, rifiuti, suolo);					
- indicatori di performance (valutati nella check-list di verifica relazione annuale): SI D No se NO quali:					



Verifica presso lo s	stabilimento dell'	osservanza delle pre	scrizioni contenute nell'autorizzazione
Generali/gestion	nali X SI □ No	se NO quali e perché):
Acqua	X SI 🗆 No	se NO quali e perch): .
Aria	X SI 🗆 No	se NO quali e perchè	
Rifiuti	X SI 🗆 No	se NO quali e perchè	•
Rumore	X SI 🗆 No	se NO quali e perch	è :
Suolo	□ SI □ No	se NO quali e perchè	:
Prelievi, campionar	nenti e misurazio	oni eseguiti presso lo	stabilimento
Acqua	□ SI □ No	**************************************	
Aria	X SI 🗆 No		
Rifiuti	□ SI □ No		
Rumore	□ SI □ No		
Suolo	□ Si □ No		
Giudizio conclus	sivo:		
Data sopralluogo	12/04/2012		Resp. Struttura Semplice Vigilanza Ing. Bruno Barbera
•			Br- Balu