

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BIELLA

Struttura Semplice Tutela e Vigilanza

RELAZIONE TECNICA

Gabba Giulio s.r.l.

ESECUZIONE SOPRALLUOGHI IN AZIENDA	Collab. Tecnico Prof.	Data	Firma
IIV AZIENDA	Agrotecnico Federico Bonati Dott.ssa Tiziana Saracino Ing. Giovanna Mongilardi	24/04/2012	Eneroders Bught
ESECUZIONE CAMPIONAMENTI IN AZIENDA	Collab. Tecnico Prof. P.I. Claudio Gariazzo P.I. Giorgia Brandoni	30/05/2012	150a —
ANALISI E REDAZIONE	Collab. Tecnico Prof. Ing. Giovanna Mongilardi	20/12/2012	17
APPROVAZIONE	Resp. Struttura Semplice Vigilanza	V/m/n	Bry
	Ing. Bruno Barbera	-('')	Ball



SEZIONE 1 - Notizie generali
Azienda: Gabba Giulio s.r.l.
Indirizzo sede operativa: Via Vercellone n. 22 - Biella
Attività svolta: Lavorazione scarti animali secondo reg. 142/11 e 1069/2009 e s.m.i codice ISTAT attività:15.7 p.iva:01695990026 superficie coperta:2150 superficie scoperta:2820. superficie totale :4970 Numero di dipendenti: totali13_ in produzione6_
Referente aziendale: SigGiansandro Gabbatel 015 - 402203
Qualifica:amministratore
Orario di lavoro diurno X notturno □ turni 6.00 – 16.00 o 6.00 – 18.00 giorni/settimana :6 giorni/anno ore/anno:
Certificazione ambientale: EMAS □ ISO 14000 □
Altre certificazioni: ISO 9000
È soggetto a D.lgs 334/99 Si D No X
se sì: notifica □ relazione art. 5 □ RdS □
Legale rappresentante dell'azienda Sig. Giansandro Gabba
Nato aBiella il03/02/1956_ Residente aBiella viaMongilardi, n. 7
L'azienda ha nominato un delegato responsabile per le questioni ambientali Sì □ No X
Sigindirizzoestremi delega
Sede legale della ditta:Via Vercellone 22 - Biella
l dati riportati nella presente relazione sono stati forniti dalla ditta nel corso dei sopralluoghi o estrapolati dal report annuale inviato presso i nostri uffici. Modulo allegato a U.RP.J016



SEZIONE 2 - Ciclo produttivo

L'azienda Gabba nasce nel 1951; si è sempre occupata della trasformazione e recupero di sottoprodotti di origine animale.

Con l'avvento del problema BSE il Parlamento europeo ha chiesto il divieto dell'uso di proteine animali nei mangimi per l'alimentazione di animali d'allevamento, diversi da quelli da pelliccia, e per l'alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di animali della stessa specie. Il tutto viene regolato in seguito con l'applicazione del Regolamento(CE) 1774/2002, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che si connette ed interfaccia con la normativa ambientale del settore.

Si tratta di una disciplina completa che da sola norma l'intera gestione dei sottoprodotti, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo. L'attività dell'azienda si inserisce pertanto in questo contesto di raccolta e trasformazione del materiale di categoria 3. Sommariamente tale materiale si identifica in parti di animali macellati, pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume, sottoprodotti di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, ecc..

Il materiale raccolto in tutto il Nord Italia e sud della Francia, da supermercati, macelli, spolpa tori, mercati ittici, ecc... viene trasformato giornalmente, nel giro di 12 ore, in due tipi di prodotto:

- il sego: grasso utilizzato in seguito per zootecnia, cosmesi, farmaceutica, produzione di lubrificanti, saponeria, ecc...
- farina di carne: materiale proteico destinato ad essere utilizzato in seguito per produzione di "peet food" (alimentazione per animali), produzione di concimi, coincenerimento, ecc...

Per la produzione di questi due prodotti si utilizzano macchinari che provvedono ad omogeneizzare i prodotti raccolti mediante una prima frantumazione a parametri stabiliti. Questo materiale viene poi cotto secondo un metodo stabilito dalla normativa Europea, la cottura serve all'evaporazione dell'acqua contenuta nel materiale raccolto e alla sterilizzazione del materiale stesso. Al termine della cottura il materiale sin qui lavorato viene separato in parte liquida (sego) ed in parte solida. La parte liquida viene raffinata e poi immagazzinata in serbatoi. La parte solida deve invece subire ancora un processo di spremitura per poter ottenere un materiale praticamente asciutto e solo a questo punto può essere macinato e trasformato così in farina di carne. Anch'essa viene poi immagazzinata in un apposito serbatoio.


La capacità dell'impianto supera le 10 tonnellate al giorno di materiale trasformato; tale requisito ha fatto sì che l'azienda abbia dovuto ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che ha obbligato pertanto l'impianto a raggiungere standard di efficienza e sicurezza ancora maggiori.

L'applicazione di queste normative ha determinato una ricerca dei sistemi più efficienti per l'ottenimento dei migliori risultati possibili. Dopo alcuni anni di indagine in Italia ed in Europa, si è individuato il sistema ritenuto il più confacente alle necessità aziendali, quindi si sono introdotte nuove tecnologie in grado di consentire un sensibile miglioramento dal punto di vista produttivo ed al contempo in grado di migliorare l'impatto dell'attività nel contesto ove inserita. Questo è reso possibile realizzando un impianto di tipo chiuso che dovrebbe evitare così il diffondersi di odori molesti in quanto il materiale viene trasportato e lavorato all'interno di tubi e macchine a cui è stata applicata un'aspirazione continua dei fumi e dei vapori. Questi, dopo essere stati captati, vengono trattati in modo tale da essere destinati ad essere "bruciati" nelle caldaie dell'azienda o condensati in modo da poter essere "lavati" nel nuovo impianto di abbattimento fumi a triplo stadio.

L'azienda si occupa anche dello smaltimento di tutto quel materiale derivante dai sequestri da parte dell'autorità pubblica (merce scaduta, recupero di animali dopo emergenze,ecc...) oltre al recupero degli oli di friggitoria.



DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO: SCHEMA A BLOCCHI



SEZIONE 2.1- Materie prime e prodotti

ELENCO MATERIE PRIME e PRODOTTI AUSILIARI*

Sostanze/preparati ** nome commerciale	Quantità (t/a) 2006	Quantità (t/a) 2011	Fase di utilizzo
Combustibile caldaia	820		caldaia
gasolio	80		Autotrazione
soda caustica	1.36	10,5	Depurazione fumi
Sodio ipoclorito	15	29	Depurazione fumi
Acido solforico	1.61	9	Depurazione fumi



Olio combustibile	760	820	Produzione vapore
Mat. Categoria 3	17.258	15.634	Lavorazione
Olio esausto	19,37		Lavorazione

ELENCO PRODOTTI FINITI

Sostanze/preparati nome commerciale	Quantitativi prodotti 2011 (t/a)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Farina	450	solido	serbatoi
Sego	450	Grasso fusi	serbatoi

SEZIONE 3- Energia + PCB		
PCB		
Presenza di apparecchiature (trasformatori) contenenti PCB :	SI 🗆	NO X
Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 209/99 al Catasto rifiuti (per la	prima volta e Sl□	ntro 31/12/00): No X
Comunicazione biennale di aggiornamento:	SI 🗆	NO X
ENERGIA		
Indicare le fonti di Energia elettrica: X esterna produttore: ENEL680 Mwh	_2011	
□ interna combustibile utilizzato		
Indicare le fonti di Energia termica:		
X interna D esterna proveniente da	,	
☐ caldaia combustibile : olio combustibile		
Verifiche amministrative		
I registri di carico/scarico sono presenti e tenuti correttamente	SI X	NO 🗆
I formulari di identificazione sono presenti e correttamente compilati	SIX	NO 🗆
E' stata presentata denuncia annuale al catasto rifiuti	SI X	NO 🗆
La ditta è iscritta all'Albo per il trasporto in conto proprio dei rifiuti ?	SI X	NO 🗆
N° iscrizione TO001750/S		

SEZIONE 5 - Emissioni in atmosfera

Fase di lavorazione/ Sottofase	N° camino/i	N° Autorizzazioni D.P.R. 203/88 ex art. (12, 6, 15, 17,	inquinanti peculiari**	Concentrazion e mg/m3	Portata complessiva Nmc/h	Limitl flusso di massa (kg/h)	Data effettuaz. ultimi autocontrolli	Temperatura (C°)	Note e Manutenzione # 1. Registro: SI/NO 2. Addetto: nome 3. Modalità Frequenza
Caldaia	C1		Polveri	80	2700			200	:
Caminati			СО	100					

		SO2	1600					
		NOx	200					
Caldaia	C2	Polveri	80	2500			200	
Luciani		CO	100	7		ľ		Ì
		SO2	1600					
		NOx	200					
Abbattitore	C3	Polveri	10	13000	0,13		25	Assorbitore
monostadio		NH3	15		0.195	ĺ		
esistente		SOT	10		0.26			
Abbattitore	C4	Polveri	10	16000		0.16	25	assorbitore
a triplo	777 000	NH3	15	7		0.24		***
stadio		SOT	10			0.32		

stadio							<u> </u>		
0.0010			SOT	10			0.32		<u> </u>
									
VERIF	CHE AMMI	NISTRATI	VE						
Vi son	o impianti per	· la rigeneraz	ione dei car	rboni attiv	/i?			SI 🗆	NO X
	ientra nell'all.t					all'art 27	'5 "emiss	sioni di	Cov"
							5	SI 🗆	NO X
Attività								T	*
	o solvente in	ton/anno							
	zione relazi		in data						
Eventua	le presentaz	ione proget	to di adegi	uamento	in data				
Impianti d	di generazione	e energia teri	mica						
	ero generatori		1 Carima	ati ed 1	Luciani				
<u> </u>			71011= ^	· A.			, , , .		
		SE	ZIONE 6	- Appro	ovvigio	namer	nto idri	CO	
A Dad	orei d'aca	ua cumorfi	iolali :	CI		NO X	П		
♥ Dat	orsi d'acq	ua supem	iciali .	SI	Ц	NO X	L		
♦ Dap	ozzi:			SI	X	NO 🗆			
Le acque	e prelevate s	sono utilizz	ate per la	produzi	one del	vapore,	, per il	lavagg	io dei mezzi e per
l'abbattir	nento dei fur	ni nelle torri	i, per un to	tale stim	ato di cir	ca 4500) mc/anı	10.	
BM63.					٠.		–		
Da a	cquedotto	:			SI	Х	NO 🗆		
acqua u	tilizzata 5 0	00 m ³ /ann/	anno di	rif 201 1	ı				
acqua a	imzzata o	oo ni /anin	J aimo ai	III. 201	•				
vi è un t	rattamento	primario d	ell'acqua	preleva	ta SI		NO	Х	
		•	•						
S	EZIONE 6.	<u>1 - Tabella</u>	riepiloga	ativa de	elle acq	ue di	proces	so e	raffreddamento
i 'aogua	viene utiliz	zata nar la	oaldaio n	or la pu	lizio mo				onioi
L acqua	Victic utiliz	zata per re	caluale, p	ei ia pu	IIZIA IIIE	czi e h	: : SEI \	rızı igi	errici.
		SEZ	IONE 6.2	- Auto	rizzazio	ni allo	scario	:o:	
N°	Easi nundi								
scarico	Fasi produt	uve ai prove	enienza	MOC	dalità di s	carico	e orario		Recettore
01				salt	uario				fognatura

·		
	saltuario	fognatura

02 Acque meteoriche servizi igienici saltuario fognatura

	:							
La si	ituazione riscontrata	corrispor	nde alla	documer	ntazi	one a	illegata all'au SI X	torizzazione : NO □
	SEZION	IE 6.3 - in	npianto	di depu	ırazi	one e	trattamento	reflui
La dil	tta scarica direttament	e in fognat	ura COR	DAR				
Rete	fognaria interna							
Sono	disponibili planimetrie a	ggiornate			S	ΙX	NO □ (anno 2	2010)
Sono	individuabili le reti delle	diverse acq	jue utilizz	ate (civili, d			•	esso)
Punti	i di scarico:				5	I X	NO 🗆	
esiste un solo punto di scarico con convogliamento di tutte le acque il punto di scarico/i è accessibile è presente un manufatto adeguato per la formazione del campione							SIX SIX SIX	NO NO NO
			SEZI	ONE 7 -	Run	nore		
E' stat	o di classificazione acu ata presentata la valui la acquisita copia della enti di rumore che se	azione di relazione	tecnica				SI X SI X	a Legge 447/1995? NO □
	Sorge	nte			SI/I	10	N° apparecchi	
forni							иррановин	
	i elettrici i condizionamento/refrig	erazione						
	i abbattimento emission				S	I		
	i stoccaggio							
	<u>i frantumazione</u> i movimentazione merci	intorno ozio	nnda				-	
	specificare)							+
				ONE 8 - 9				
Prese	enza di serbatoi/vaso	che:	SI	X	N	O		
N.	Sostanza contenuta	interrato	Fuori terra	Volume m³	tria		spostivi di icurezza*	Stato**
1	Gasolio autotrazione	Х		10			a di sicurezza	
2	Nafta	Х		2 da 15		Valvol	a di sicurezza	Certificato di prova di

Se si quali:	
Modulo allegato a U.RP.I016	
U.RP.S203 Pagina 7/9 Rev. 2	

NO 🗆

FUORI USO

tenuta del 2005

3

Se si quali:

Gasolio

Gasolio

X

Sono state effettuate delle verifiche sullo stato dei serbatoi SI X

X

15

2

A Company of the second second

SCHEDA TECNICA

Per i due serbatoi da 15 mc sono state effettuate delle prove di tenuta a pressione nel 2005 ______

SEZIONE 8a - Magazzini materie prime e/o prodotti finiti

N.	Caratteristiche strutturali		Do	tazioni di sicurez	za		Note	-		
1 Area (m²)100			☐ Rilevatori*				CASSON	CASSONE		
] [/	Altezza complessiva (m) 4						MATERIALE			
	N. piani N. compartimenti2	-	☐ Protezioni antincendio **			*	CATEGORIA 3			
	N. compartimenti2						Posto	su	area	
[☐ Aperto			Ventilazione forz	ata		paviment	tata	1	
	X Chiuso Area (m²)5	-				***************************************				
2 /	Area (m²)5			Rilevatori*			CISTERN	IA		
/	Altezza complessiva (m)7						SEGO			
	N. piani N. compartimenti8	-	Ш	Protezioni antino	endio "'		Posta	su	area	
	N. companimenti8		_	Vantilaniana farm		www.	paviment	iata		
	□ Aperto X Chiuso	_		Ventilazione forza	ਗ਼ਬ					
3 /	Area (m²)15		П	Rilevatori*		**********	SILOS			
	Altezza complessiva (m)12		ш	mievatori			FARINA I		.=	
	N niani	ŀ	☐ Protezioni antincendio **			Posto	SU SU	area		
	N. piani N. compartimenti2	.	hd	1 TOTOZIONI ENTENO	SHOID		paviment		aica	
	☐ Aperto			Ventilazione forza	ata		Parmen	ulu		
[□ Chiuso	_		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
		SEZION	JE :	9 - Elettromag	netisr	no				
Presenza di sottostazioni di trasformazione elettrica AT/BT a servizio dell'azienda SI □ NO X										
Presenza di elettrodotti che alimentano l'azien			da				SI 🗆	NO X		
Prese	enza di impianto utilizzatore in R	adio Freq	uen	za (apparecchi ric	etrasm	ittenti)	SI □	NO X		
	S	EZIONE	: 10	- Radiazioni	ionizz	anti		•		
				71001011111						
•	Presenza sorgenti radiogene					SI 🗆	NO X			
		SE	ZIC	DNE 11 - Viabi	lità					
Sosta	anza trasportata*	Mezzo	di tı	asporto utilizza	ato**	N mezzi/a	nno			
Mater	iale cat. 3	Gomme				jiorno per 220 gg				
Farine		Gomma				omo per 220 gg				
Sego gomma			3 – 4 settim			ana				
0090	oogo gomma ja-4 sellimana									
SEZIONE 12 - AMIANTO										
Presenza di coperture in cemento-amia)	SI		No X			
- Giudizio sullo stato di conservazione				dei materiali		ono 🗆	Obsoleto	П		
- Giu	alzio sullo stato di conserv	GEIOIIC 1			Du					
				aldaie	Du	J	000000			
Pres	enza di rivestimenti isolant			aldaie						
Prese e gua	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto	i di tubi	e c		SI		No X			
Prese e gua - Giu	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv	i di tubi azione d	e c dei	materiali	SI					
Prese e gua - Giu Prese	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv enza di materiali che rivest	i di tubi azione d tono sup	e c dei erf	materiali	SI		No X			
Prese e gua - Giu Prese	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv	i di tubi azione d tono sup	e c dei erf	materiali	SI		No X			
Prese e gua - Giu Prese applie	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv enza di materiali che rivest cati a spruzzo utilizzati qua	i di tubi azione d tono sup ali mater	e c dei erf iali	materiali ici	SI	□ ono □	No X			
Prese e gua - Giu- Prese applie fonoa	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv enza di materiali che rivest cati a spruzzo utilizzati qua assorbenti, termoisolanti e/	i di tubi razione d tono sup ali mater o di resi	e c dei erf iali iste	materiali ici nza al fuoco	SI Bu SI	ono 🗆	No X Obsoleto			
Prese e gua - Giu- Prese applie fonoa	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv enza di materiali che rivest cati a spruzzo utilizzati qua	i di tubi razione d tono sup ali mater o di resi	e c dei erf iali iste	materiali ici nza al fuoco	SI Bu SI	□ ono □	No X Obsoleto			
Prese e gua - Giu- Prese applie fonoa	enza di rivestimenti isolant arnizioni in amianto dizio sullo stato di conserv enza di materiali che rivest cati a spruzzo utilizzati qua assorbenti, termoisolanti e/	i di tubi razione d tono sup ali mater o di resi	e c dei erf iali iste	materiali ici nza al fuoco	SI Bu SI	ono 🗆	No X Obsoleto			



SEZIONE 13 - CAMPIONAMENTI

Nel corso dell'anno è stato effettuato un campionamento delle emissioni presso il nuovo abbattitore a triplo stadio C4.

I parametri ricercati sono state le sostanze organiche totali (SOT). Il campionamento è stato effettuato mediante analizzatore portatile di composti Organici Volatili (FID). Sono state effettuate 183 misure per una durata totale di 92 minuti. La velocità dell'aeriforme era di 14 m/s e la T di 37°C

I valori di concentrazione e flusso di massa rilevati al punto di emissione risultano inferiori ai limiti di emissione ammessi dalla Det. Provinciale n. 3619 del 31/10/2007.

SEZIONE 14 - SOPRALLUOGO E CONCLUSIONI

In data 24 Aprile 2012 è stato effettuato un sopralluogo per la verifica delle prescrizioni contenute nella determina n. 3619 del 31/10/2007.

Sono stati visionati a campione i registri di carico scarico rifiuti, le check list di controllo e manutenzione degli impianti.

La ditta è stata oggetto di ripetute segnalazioni (in data 6 Febbraio, 11 Maggio, 24 Luglio e 22 Agosto) da parte di cittadini per odori molesti. In particolare l'episodio di Febbraio aveva evidenziato il congelamento dell'acqua nelle torri di abbattimento degli odori con conseguente non funzionamento delle stesse. Nei giorni seguenti la ditta comunicava che aveva preso tutte le precauzioni per limitare il disagio, intervenendo in particolare per sciogliere il ghiaccio nelle tubazioni. All'avviamento delle torri la ditta si accorgeva che le sonde, in vetro, si erano rotte. Si procedeva quindi alla sostituzione degli elettrodi, ma in magazzino erano presenti solo sei ricambi. L'ultimo sarebbe stato ordinato e sostituito successivamente. In seguito a tale episodio, durante il sopralluogo di Aprile, si sono verificate le giacenze dei principali ricambi di parti soggette ad usura dell'impianto (es. elettrodi, sonde, pHmetri, pompe, ecc..) nel magazzino ricambi.

Si ritiene utile, da parte dell'azienda, un maggior controllo della corretta gestione dell'impianto di abbattimento, sia come portate all'impianto sia come utilizzo di reagenti.

Inoltre si dovrebbe implementare una procedura che permetta una gestione più mirata del magazzino e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie all'interno dei reparti e dell'impianto di abbattimento.

La provincia di Biella, con Det. n. 2578 del 02/11/2012 ha ritenuto opportuno, anche su proposta dello scrivente, integrare la autorizzazione in capo alla ditta con una serie di prescrizioni aggiuntive atte ad affrontare le criticità presenti, che in parte rispondono anche alle richieste formulate nei due paragrafi precedenti.



Relazione finale riassuntiva per i controlli di cui al risultato atteso A1.01:

Fascicolo: A.A1.01/00003	N° pratica: 110							
Ragione sociale ditta:Gabba Giulio s.r.l.	Indirizzo: Via Vercellone n. 22 - Biella							
Codice attività (all.1 D.Lgs 59/2005) : 6.5	Autorizzazione Integrata Ambientale n° 3619 del 31/10/2007							
Operatori che effettuano il controllo: Bonati, Mongilardi, Saracino								
Le verifiche sono effettuate ai sensi del D.Lgs nr.152/06 e s.m.i Parte II – Titolo III-bis – L'autorizzazione integrata ambientale - art.29-sexies e riguardano quanto indicato nell'A.I.A. e/o nel relativo piano di monitoraggio e controllo .								
Verifica corretto posizionamento, funzionamento, taratu	ra, manutenzione degli strumenti							
corretto posizionamento X SI 🗆 No	perché NO:							
Funzionamento X SI No	perché NO:							
Taratura X SI □ No	perché NO:							
Manutenzione X SI □ No	perché NO:							
La verifica richiede il controllo sul posto e l'acquisizione dell'eventuale documentazione								
Verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel PMC								
Previsto in AIA SI X No se SI:								
laboratorio ☐ SI ☐ No - accreditato ☐ SI ☐ N	lo							
personale interno SI No - qualifica SI No No necessaria								
Verifica regolare trasmissione dei dati annuali previsti n	el PMC							
X SI 🗆 No	perché NO:							
La verifica non richiede necessariamente il controllo sul posto. Si valuta l'avvenuta trasmissione dei dati e delle modalità, secondo quanto previsto in A.I.A.								
modulita, cocondo quanto provicto in rein e								
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin	ne di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione							
	The state of the s							
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin	No se NO quali:							
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin completezza dei dati X SI 🗆 I	No se NO quali:							
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin completezza dei dati X SI 🗆 I parametri analitici X SI 🗆 N	No se NO quali: lo se NO quali: o se NO quali:							
Verifica della rispondenza delle misure eseguite in regin completezza dei dati X SI □ I parametri analitici X SI □ N applicazione delle metodiche previste X SI □ N	No se NO quali: lo se NO quali: o se NO quali:							



□ SI □ No. se	e NO quali:									
indicatori di norformanco (valutati, polla aback list di varifica ralazione appuzio):										
- indicatori di performance (valutati nella check-list di verifica relazione annuale):										
Non richiesto in autorizzazione										
Verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione										
***		se NO quali e perch	Wind and the second sec							
Acqua	□ SI □ No	se NO quali e perch	è: .							
Aria	X SI 🗆 No	se NO quali e perchè	:							
Rifiuti		se NO quali e perchè								
verifica effettuata presso la Guardia di Finanza, che aveva acquisito i registri										
Rumore	□ SI □ No	se NO quali e perch	è:							
Suolo	□ SI □ No	se NO quali e perch	è:							
Prelievi, campionamenti e misurazioni eseguiti presso lo stabilimento										
Acqua	□ SI □ No									
Aria	X SI 🗆 No									
Rifiuti	□ SI □ No									
Rumore	□ SI □ No									
Suolo	□ SI □ No									
Nota. Nel corso dell'anno sono pervenute diverse segnalazioni di odori molesti, effettivamente										
accertati, anche se non si è potuto individuarne la causa.										
Data sopralluog	o 24/04/2012		Resp. Struttura Semplice Vigilanza							
			Ing. Bruno Barbera							